نموذج كروكى مساحى

المنطقة	مكة المكرمة
المالك	
رقم الهوية	
الموضـــــوع	كروكى مساحى
الموقـــــع	جدة-الزمرد
استخدام الموقع	سكنى
رقـــم القطعـــة	٢٩٢ /أ/و
رقـــم المخطط	٢٧٢/ب/ ١٤٠٢
رقم الصك	٣٢٠٢١٩٠١١٨٩٢
تاريخ الصك	

إقـــــرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☐ نعم ☑ لا

٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٣ - هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٤ - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☐ نعم ☑ لا

٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☐ نعم ☑ لا

٦ - هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☐ نعم ☑ لا

٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☑ نعم (المستكشف الجغرافى) ☐ لا

٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضى الزراعى ☐ نعم ☑ لا

٩ - الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☑ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)

١٠ - طبيعة الأرض ☐ جبلية ☐ منبسطة ☑ مبنى قائم

١١- مشتملات الموقع كالتالى : مبنى سكنى

١٢- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM37N

١٣- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٤ - هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك

١٥ - يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم		تاريخ الاعتماد	١٤٤٧/٠٥/٢٧هـ

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معمارى تصميم داخلى اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة

تخطيط-رفع مساحى- دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة- الشرائع - مرخم السلام الادارى الدور الأول- مكتب رقم ١١

EMAIL : dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL- 0570426636

أبعـــــاد الأرض

الاتجاة	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحـدود بموجب الطبيعة
شمـــال	١٢,٥٠	١٢,٥٠		مطابق	قطعة رقم ٢٩١/أ	جزء من قطعة رقم ٢٩١
جنـــوب	١٢,٥٠	١٢,٥٠		مطابق	شـــارع عرض ٢٠,٠٠ م	شـــارع عرض ٢٠,٠٠ م
شـــرق	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠		مطابق	قطعة رقم ٢٩٠/ب	قطعة رقم ٢٩٠
غـــرب	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠		مطابق	قطعة رقم ٢٩٢ /ب	متبقى القطعة رقم ٢٩٢
المساحة	٣١٢,٥٠م٢	٣١٢,٥٠م٢		مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2410311.1200	506398.0863
2	2410319.7239	506407.1540
3	2410301.5886	506424.3618
4	2410292.9847	506415.2941

صور من الطبيعة توضح الموقع

صورة جوية — مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



القطعة غير مفروزة فى المستكشف الجغرافى

يوجد اختلاف فى رقم القطعة و الحدود بين الصك والمستكشف الجغرافى

تم الرفع من واقع الطبيعة

مقياس الرسم ١ / ٣٠٠

7033344685