## مصور جوى

## صور من الطبيعة

الشمال




حد الطبيعة

- لم يتم رسم الصك بسبب اختلاف الاطوال والمساحة

### الملاحظـــــــــــــــات

| م | بنـــــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | هل الصك مطابق للرفع المساحى( اطوال ومساحة) | | ✓ | -------- |
| ٢ | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع | ✓ | | تم الوقوف على الموقع حسب ارشاد طالب التنفيذ |
| ٣ | هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف | | ✓ | الارض غير معرفة |
| ٤ | هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا . | ✓ | | يوجد اختلاف فى الاطوال بين الصك والطبيعة وكذلك المساحة |
| ٥ | هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك | | ✓ | -------- |
| ٦ | هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا | | ✓ | -------- |
| ٧ | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار | | ✓ | حسب الطبيعة |

| م | بنـــــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ٨ | هل الموقع ارض فضاء | | ✓ | ارض مسورة |
| ٩ | هل يوجد غرفة كهربا داخل/خارج الموقع | | ✓ | ------ |
| ١٠ | هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار | ✓ | | يوجد صندوق خدمات اتصالات فى الجهة الشمالية |
| ١١ | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى | ✓ | | ------ |
| ١٢ | هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع | | ✓ | لا يوجد سور فاصل بين الصك والجار الجنوبى |
| ١٣ | هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف | ✓ | | يوجد اختلاف فى الحدود بين الصك والطبيعة |

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

### بمـــــــــوجب الصك لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــــد | الطـــــول/م |
|---|---|---|
| شمال | شارع بعرض ١٣م | ٢٠ |
| جنوب | ملك فيصل حسن الحارثى | ٢٢,٦ |
| شـرق | ملك سالم حمود الحارثى وسعد صندوح الحارثى | ١٣,٥٥+١٩,٩+,٢٨ |
| غـرب | شارع بعرض ٥م | ٣٠,٣ |
| المساحه | ٦٩٥,٤١م٢ | |

### بمـــــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــــد | الطـــــول/م |
|---|---|---|
| شمال | ارض فضاء | ١٧,٢ |
| جنوب | جـــــــار | ٢١,٤٦ |
| شـرق | جـــــــار | ٢٨,٦٦+٥,٠٧ |
| غـرب | شارع عرض ٥م | ٣٠,٣ |
| المساحه | ٦١٧,٠٤م٢ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| بيانات المعاملة | رقم المعامله | | تاريخها / / |
| | موضوع الكروكى | كروكى ارشادى | |
| | تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى | | |
| بيانات المالكين | أسم | | سجل مدنى |
| | أسم | | سجل مدنى |
| بيانات الصكوك | ٩٦٠٦٤٦٠٠٠٩٩١ | تاريخه | مصدره: وزارة عدل |
| بيانات الكروكى | المدينة: الطائف | الحى | |
| | رقم المخطط | رقم القطعه | |
| | اللوحة التنظيمية | الشارع | |
| نظام البناء | نظام البناء | النسبه | |
| | الاستخدام | سكنى | |
| المساحة | المساح/ المهندس | | |
| | مديرالادارة | | |
| تخطيط المدينة/البلدية الفرعية | ◻ الرسام<br>◻ المساح | | |
| | ◻ مهندس التخطيط<br>◻ مهندس البلدية | | |
| | ◻ مدير تخطيط المدينة<br>◻ مدير الخدمات | | |
| | ◻ مدير عام التخطيط العمرانى<br>◻ رئيس البلدية | | |
| بيانات المكتب الهندسى | اسم المكتب | شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية | |
| | المهندس المساح | احمد عمر صديق | تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٧-٠٨-٠٢ |
| | هاتف | ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩ | |
| | اسم المسئول | حسين السمرانى | |

شعار الشركة

الختم

### احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

| النقطة | شماليات | شرقيات | النقطة | شرقيات | شماليات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 2329512.8482 | 706768.8790 | ٩ | | |
| ٢ | 2329509.6151 | 706790.0979 | ١٠ | | |
| ٣ | 2329514.6847 | 706790.0317 | ١١ | | |
| ٤ | 2329543.3144 | 706788.6231 | ١٢ | | |
| ٥ | 2329543.0410 | 706771.4253 | ١٣ | | |
| ٦ | | | ١٤ | | |
| ٧ | | | ١٥ | | |
| ٨ | | | ١٦ | | |