



صور من الطبيعة توضح الموقع




صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



الشمال



ملاحظات

يوجد اختلاف برقم المخطط بين الصك والمستكشف الجغرافي

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/١٠٠

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
اكتان البناء للاستشارات الهندسية و أتضح الاتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الاصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة و لم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (بلدي) ☐ لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض : ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠- مشتلات الموقع كالتالي : **ارض فضاء**
- ١١- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-1984-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال و مساحة و احداثيات

الختم		تاريخ الاعتماد	2026/05/16
-------	---	----------------	------------

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	(٢٦) متر	(٢٦) متر	مطابق		قطعة رقم ٥١	قطعة رقم ٥١
جنوب	(٢٦) متر	(٢٦) متر	مطابق		شارع عرض ١٥ م	شارع عرض ١٥ م
شرق	(٢٥) متر	(٢٥) متر	مطابق		قطعة رقم ٥٠	قطعة رقم ٥٠
غرب	(٢٥) متر	(٢٥) متر	مطابق		قطعة رقم ٥٤	قطعة رقم ٥٤
المساحة	٢٦٥٠	٢٦٥٠	مطابق			

رقم النقطة	شماليات	شرقيات	رقم النقطة	شماليات	شرقيات
1	2773654.773	460968.365	5		
2	2773640.866	460946.397	6		
3	2773619.743	460959.769	7		
4	2773633.650	460981.737	8		



أبعاد الأرض