



## صور من الطبيعة توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صورة جوية



تم الرقع من واقع الطبيعة  
مقياس الرسم ١/٣٠٠

يوجد اختلاف في عرض الشارع الشرقي ما بين الصك والبوابة المكانية وبين الطبيعة

## إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب  
د. ار تي للاستشارات الهندسية و أوضح الأرض:

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
  - ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
  - ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
  - ٤- هل تم التوقيع و إرفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
  - ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
  - ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
  - ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الرخص الانشائية) ☐ لا
  - ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعية ☒ نعم ☐ لا
  - ٩- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح):
- ١٠- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ ميني قائم
  - ١١- مشتقات الموقع كالتالي: ☐ أرض فضاء
  - ١٢- هل يوجد منطقة مشتركة ☒ نعم ☐ لا
  - ١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
  - ١٤- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
  - ١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في إثبات سلامة اجراءات التملك
  - ١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

التصميم: تاريخ الاعقاد ١٤٤٧/٠٧/٢٤

## نموذج كروكي مساحي

| المساحة        | الرياض       |
|----------------|--------------|
| المالك         |              |
| الموضوع        | كروكي مساحي  |
| الموقع         | الخزامي      |
| استخدام الموقع | سكني         |
| رقم القطعة     | أ/١.٣        |
| رقم المخطط     | ج/١٦١١       |
| رقم الصك       | ٤٦٠٦٧٨٠٠٦٤٥٢ |
| تاريخ الصك     |              |

# D . R . T

D . R . T . ENGINEERING CONSULTANTS  
المساح محمد علي داخلي - اشراف فادحة مشروعات - ساهبات سوسة  
مهندس رفع مساحي - دراسة الاحمال الجيوتقنية  
مهندس استشارة - استشاري - مهندس المساح محمد علي داخلي - سوسة - ليبيا  
D.R.T. - dr.t.consultants@gmail.com - TEL: 09742424


## أبعاد الأرض

| الاتجاه | بموجب الصك | بموجب الطبيعة | ملاحظات | الحدود بموجب الصك | الحدود بموجب الطبيعة                |
|---------|------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| شمال    | ٣٤٦,٠٠     | ٣٤٦,٠٠        | مطابق   | قطعة رقم ١/١.١    | قطعة رقم ١/١.١                      |
| جنوب    | ٣٤٦,٠٠     | ٣٤٦,٠٠        | مطابق   | قطعة رقم ١/١.٥    | قطعة رقم ١/١.٥                      |
| شرق     | ٣٦٦,٠٠     | ٣٦٦,٠٠        | مطابق   | شارع عرض ١٠٠م     | شارع عرض ٩٨,٣٠م شمال<br>٩٨,٣٠م جنوب |
| غرب     | ٣٦٦,٠٠     | ٣٦٦,٠٠        | مطابق   | قطعة رقم ١/١.٤    | قطعة رقم ١/١.٤                      |
| المساحة | ١٢٢٤,٠٠م   | ١٢٢٤,٠٠م      | مطابق   |                   |                                     |

| رقم | شماليات     | شرقيات     | م | شماليات | شرقيات |
|-----|-------------|------------|---|---------|--------|
| 1   | 2734226.844 | 663170.207 |   |         |        |
| 2   | 2734252.513 | 663192.503 |   |         |        |
| 3   | 2734228.905 | 663219.682 |   |         |        |
| 4   | 2734203.237 | 663197.386 |   |         |        |



صور من الطبيعة  
توضح الموقع



تم الرفع من واقع الطبيعة  
مقياس الرسم ٣٠٠/١

- إقرار**  
جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب  
دئ ار تي للاستشارات الهندسية و **أوضح الأتي** :
- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
  - ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
  - ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
  - ٤- هل تم التوقيع و إرفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
  - ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
  - ٦- هل يوجد شوارع مختلطة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
  - ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار ☒ نعم (الرخس الاشعاعية) ☐ لا
  - ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
  - ٩- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
  - ١٠- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبني قائم
  - ١١- مشتلات الموقع كالتالي: ☒ أرض فضاء
  - ١٢- هل يوجد منفعة مشتركة ☒ نعم ☐ لا
  - ١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام إحداثيات WGS-84-UTM38N
  - ١٤- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
  - ١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في إثبات سلامة إجراءات التملك
  - ١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة وإحداثيات

التاريخ ١٤٤٧/٧/٢٤ اعتماد  
د. طارق للاستشارات الهندسية  
D.T.A. ENGINEERING CONSULTANTS  
م. طارق

## نموذج كروكي مساحي

| المساحة        | الرياض       |
|----------------|--------------|
| المالك         |              |
| الموضوع        | كروكي مساحي  |
| الموقع         | الخزامي      |
| استخدام الموقع | سكني         |
| رقم القطعة     | أ/١.٤        |
| رقم المخطط     | ج/١٦١١       |
| رقم الصك       | ٣٦.٦٧٨.٠٦٤٥٣ |
| تاريخ الصك     |              |

# D . R . T


D . T . ENGINEERING CONSULTANTS  
جميع مشاريع التصميم الداخلي والتركيبات الخارجية والتركيبات الكهربائية  
تصميم وإدارة الأعمال - دراسة الأعمال الكهربائية  
مكة المكرمة - الرياض - جدة - مكة المكرمة - جدة - مكة المكرمة  
2022 © D.T.A. ENGINEERING CONSULTANTS TEL: 0500000000

## أبعاد الأرض

| الاتجاه | بموجب الصك | بموجب الطبيعة | ملاحظات | الحدود بموجب الطبيعة |
|---------|------------|---------------|---------|----------------------|
| شمال    | ٢٥٠,٠٠     | ٢٥٠,٠٠        | مطابق   | قطعة رقم ١/١.٢       |
| جنوب    | ٢٥٠,٠٠     | ٢٥٠,٠٠        | مطابق   | قطعة رقم ١/١.٦       |
| شرق     | ٣٦٠,٠٠     | ٣٦٠,٠٠        | مطابق   | قطعة رقم ١/١.٣       |
| غرب     | ٣٦٠,٠٠     | ٣٦٠,٠٠        | مطابق   | شارع عرض ١٢ م        |
| المساحة | ٢٩٠,٠٠ م   | ٢٩٠,٠٠ م      | مطابق   |                      |

| رقم | شماليات     | شرقيات     | رقم | شماليات | شرقيات |
|-----|-------------|------------|-----|---------|--------|
| 1   | 2734226.844 | 663170.207 |     |         |        |
| 2   | 2734203.237 | 663197.386 |     |         |        |
| 3   | 2734184.362 | 663180.992 |     |         |        |
| 4   | 2734207.970 | 663153.813 |     |         |        |





صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



قطعة رقم ١/١.٣

شارع عرض

رقم ١٠٦/أ  
قطعة

شارع عرض ۱.۰ م  
(غیر مسفلت)

الشارع الجنوبي غير مغطى

يوجد اختلاف في عرض الشارع المشرقى ما بين الصك والبوابة المكانية وبين الطبيعة

تم الرفع من واقع الطبيعة  
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

قرار

جری الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب  
دی ار تی للاستشارات الهندسية والتضاح الاثني

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الرخص الانشائية) ☐ لا
- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- مع التوضيح:
- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ ميني قائم
- مشتلات الموقع كالتالي: أرض قضاء
- هل يوجد منفعة مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجرامات التملك
- يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الحتم

تاریخ الاعتماد ۱۴۴۷/۷/۲۳ھ



نموج کروکی مساحی

|               |                |
|---------------|----------------|
| الرياض        | المصلحة        |
| الكروكي مساحي | الموضوع        |
| الخزاعي       | الموقع         |
| سكني          | استخدام الموقع |
| ١٠٥ / أ       | رقم القطعة     |
| ١٦١١ / ج      | رقم المخطط     |
| ٦٦.٦٧٨٠.٦٤٥٤  | رقم الصك       |
|               | تاريخ الصك     |

D . R . T

D. E. T. EFFOD-GEEDDO CONSULTANTS  
 التصميم استشاري للصحة العامة  
 التخطيط-رفع ساهم- دراسة الاحتمال الاقتصادية  
 شركة المكونة: (البريد الإلكتروني: effod-geeddo@outlook.com)  
 effod-geeddo@yahoo.com effod-geeddo@gmail.com TEL: 077-0428243

## أبعاد الأرض

| الاتجاه | بموجب الصك             | بموجب الطبيعة          | ملاحظات | الحدود بموجب الصك | الحدود بموجب الطبيعة                     |
|---------|------------------------|------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| شمال    | ٣٤,٠٠                  | ٣٤,٠٠                  | مطابق   | قطعة رقم ١/٠٣     | قطعة رقم ١/٠٣                            |
| جنوب    | ٣٤,٠٠                  | ٣٤,٠٠                  | مطابق   | شارع عرض ١٠ م     | شارع عرض ١٠ م<br>(غير مسفلت)             |
| شرق     | ٣٦,٠٠                  | ٣٦,٠٠                  | مطابق   | شارع عرض ١٠ م     | شارع عرض ١٠ م<br>[٣٠٠م شمال - ٨٢٠م جنوب] |
| غرب     | ٣٦,٠٠                  | ٣٦,٠٠                  | مطابق   | قطعة رقم ١/٠٦     | قطعة رقم ١/٠٦                            |
| المساحة | ١٢٢٤,٠٠ م <sup>٢</sup> | ١٢٢٤,٠٠ م <sup>٢</sup> | مطابق   |                   |                                          |

| رقم القطع | شماليات     | شرقيات     | رقم القطع | شماليات | شرقيات |
|-----------|-------------|------------|-----------|---------|--------|
| 1         | 2734203.237 | 663197.386 |           |         |        |
| 2         | 2734228.905 | 663219.682 |           |         |        |
| 3         | 2734205.298 | 663246.860 |           |         |        |
| 4         | 2734179.629 | 663224.564 |           |         |        |

