


المصور الجوي



صور من الطبيعة



الملاحظات		الحالة		الملاحظات		الحالة		الملاحظات		الحالة		الملاحظات		الحالة		الملاحظات	
م	نعم	لا	م	نعم	لا	م	نعم	لا	م	نعم	لا	م	نعم	لا	م	نعم	لا
1	☒	☐	هل الصك مطابق للرفع المساحي (الأطوال والمساحة)	☒	☐	هل الموقع أرض قضاء ؟	☒	☐	هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟	☒	☐	هل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصالات / أخرى... داخل / خارج حدود العقار ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	☒	☐
2	☒	☐	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الاستدلال على الموقع ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد شوارع مخترقة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐
3	☒	☐	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد شوارع مخترقة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐
4	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد شوارع مخترقة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐
5	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد شوارع مخترقة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐
6	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد شوارع مخترقة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐
7	☒	☐	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟	☒	☐	هل يوجد شوارع مخترقة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟	☒	☐

الإتجاه	بموجب الصك الكامل الموقع	الإتجاه	بموجب الطبيعة الكامل الموقع
الشمال:	بطول 100 متر يحدها قطعة رقم 30-ب	الشمال:	بطول 100 متر يحدها جدار
الشرق:	بطول 100 متر يحدها قطعة رقم 32	الشرق:	بطول 100 متر يحدها جدار
الجنوب:	بطول 100 متر يحدها شارع عرض 25م	الجنوب:	بطول 100 متر يحدها شارع عرض 25م
الغرب:	بطول 100 متر يحدها شارع عرض 15م	الغرب:	بطول 100 متر يحدها شارع عرض 15م
المساحة:	10000 م ²	المساحة:	10000 م ²

رقم المعاملة		تاريخها :	
موضوع الكروكي		كروكي إرشادي	
تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي			
الإسم :		السجل المدني :	
632509024087		تاريخه	مصدره
632509024087		تاريخه	مصدره
البلدية :		حفرالباطن	
رقم المخطط :		رقم القطعة :	
بلك :		الشارع :	
نظام البناء :		النسبة :	
الإستخدام : زراعي			
المساح / المهندس :			
مدير الإدارة :			
☐ الرسام			
☐ المساح			
☐ مهندس التخطيط			
☐ مهندس البلدية			
☐ مدير تخطيط المدينة			
☐ مدير الخدمات			
☐ مدير عام التخطيط العمراني			
☐ رئيس البلدية			
إسم المكتب :		شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
المهندس المساح :			
اسم المسؤول :			
تاريخ الرفع المساحي:			
هاتف المكتب الهندسي:			

UTM-WGS84-ZONE 39

إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية

POINT	EASTING	NORTHING
P1	587321.0329	3132562.7126
P2	587416.2728	3132593.198
P3	587385.7874	3132688.4379
P4	587290.5475	3132657.9525

Position X	Position Y
587290.5475	3132657.9525
587321.0329	3132562.7126
587385.7874	3132688.4379
587416.2728	3132593.198