بيانات المعاملة

رقم المعامله		تاريخها	/ /
موضوع الكروكى	كروكى ارشادى		
تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى			

بيانات المالكين

اسم	سجل مدنى
اسم	سجل مدنى

بيانات الصكوك

٣٦٢٠٢٥٠٠٢٣٩٥	تاريخه	١٤٤٦-١٠-٢٥	مصدره	وزارة عدل

بيانات الكروكى

المدينة	المدينة المنورة	الحى	الاسكان منطقة اللابة
رقم المخطط	م-م- ١٠١٢	رقم القطعه	١٣٠
اللوحة التنظيمية	بدون	الشارع	غير مسمى
نظام البناء		الشبه	
الاستخدام حسب الطبيعة	سكنى		

المساحة

المساح/ المهندس

مديرالادارة

تخطيط المدينة/البلدية القروية

- □ الرسام
- □ المساح
- □ مهندس التخطيط
- □ مهندس البلدية
- □ مدير تخطيط المدينة
- □ مدير الخدمات
- □ مدير عام التخطيط العمرانى
- □ رئيس البلدية

بيانات المكتب الهندسى

اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية		
المهندس المساح		تاريخ الرفع المساحى	١٤٤٦-١٢-٧
هاتف			
اسم المسؤل			

شعار الشركة

الختم

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية C.R.:4030450235

مصور جوى

الشمال



قطعة رقم ١٢٤



قطعة رقم ١٣٩

قطعة رقم ١٣١

شارع حسين اليمانى الضورانى عرض ١٦ م

حد الصك

حد الطبيعة

×××يوجد اختلاف فى ارقام القطع بالمستكشف حيث لم يتم التحديث بعد اصدار تحديث الصك

××× تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ

الملاحظات

م	بنـــد الملاحظة	الحاله نعم	الحاله لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى	✓		--------
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	✓		تم الوقوف على ارشاد طالب التنفيذ
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف		✓	تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا .		✓	--------
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		✓	--------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		✓	--------
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار	✓		تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ
٨	هل الموقع ارض فضاء	✓		------
٩	هل يوجد فرقة كهربا أ داخل/خارج الموقع		✓	------
١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار		✓	------
١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى		✓	------
١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع	✓		------
١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف	✓		تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ تم تعديل الصك حسب الصك الذى تم الاعتماد

يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بمـــــوجب الصك لكامل الموقع

الحد	النوع	وصف الحـــد	الطـــول/م
شمال	قطعة	رقم ١٣٩	٢١٫٢٠
جنوب	شارع	محمد حسن شيخ الاترجا عرض ١٦ م	٢١٫٢٠
شـرق	قطعة	رقم ١٣١	٢٠٫٠٠
غـرب	قطعة	رقم ١٣٣	٢٠٫٠٠
المساحه			٤٢٤م٢

بمـــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	النوع	وصف الحـــد	الطـــول/م
شمال	قطعة	رقم ١٣٩	٢١٫٢٠
جنوب	شارع	شارع حسين اليمانى الضورانى عرض ١٦ م	٢١٫٢٠
شـرق	قطعة	رقم ١٣١	٢٠٫٠٠
غـرب	قطعة	رقم ١٣٣	٢٠٫٠٠
المساحه			٤٢٤م٢

صور من الطبيعة

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

	شمالية	شرقية		شمالية	شرقية
١	2705199.2360	565693.8951	٩		
٢	2705196.9855	565714.9754	١٠		
٣	2705216.8725	565717.0985	١١		
٤	2705219.1230	565696.0183	١٢		
٥			١٣		
٦			١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		