بيانات المعاملة

رقم المعامله		تاريخها	/ /
موضوع الكروكى	كروكى ارشادى		
تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى			

بيانات المالكين

اسم		سجل مدنى	
اسم		سجل مدنى	

بيانات السكن

٨٦٢٠٢٥٠٠٢٣٣٥	تاريخه	١٤٤٦-١٠-٢٤	مصدره	وزارة عدل	

بيانات الكروكى

المدينة	المدينة المنورة	الحى	الاسكان منطقة اللابة
رقم المخطط	م-م- ١٠١٢	رقم القطعة	٨٧
اللوحة التنظيمية	بدون	الشارع	غير مسمى
نظام البناء		النسبه	

نظام البناء

الاستخدام	حسب الطبيعة	سكنى

المساحة

المساح/المهندس

مديرالادارة

تخطيط المدينة/البلدية الفرعية

- الرسام
- المساح
- مهندس التخطيط
- مهندس البلدية
- مدير تخطيط المدينة
- مدير الخدمات
- مدير عام التخطيط العمرانى
- رئيس البلدية

بيانات المكتب الهندسى

اسم المكتب	شركة أصول المهندسة للاستشارات الهندسية
المهندس	تاريخ الرفع المساحى ١٤٤٦-١٢-٥
المساح	
هاتف	
اسم المسؤل	

شعار الشركة

الختم

شركة أصـول الهندسة للاستشارات الهندسية C.R.:4030450235

مصور جوي





كروكى



حد الصـك

حد الطبيعة

×××يوجد اختلاف فى ارقام القطع بالمستكشف حيث لم يتم التحديث بعداصدار تحديث الصك

××× تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ

الملاحظات

م	بنـــد الملاحظة	الحالة نعم	الحالة لا	تفصيلى بند الملاحظة	م	بنـــد الملاحظة	الحالة نعم	الحالة لا	تفصيلى بند الملاحظة
١	هل الصك مطابق للرفع المساحى	√		--------	٨	هل الموقع ارض فضاء	√		
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع	√		تم الوقوف على ارشاد طالب التنفيذ	٩	هل يوجد غرفة كهرباً داخل/خارج الموقع		√	------
٣	هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف			تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كهرباً/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود العقار		√	------
٤	هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .		√	--------	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى	√		------
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك		√	--------	١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع		√	------
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		√	--------	١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف		√	تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار		√	تم الاستدلال بموجب اللوحة التنظيمية والمرسلة مذ قبل طالب التنفيذ		يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات			

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

النقطة	شماليات	شرقيات	النقطة	شماليات	شرقيات
١	2705383.6774	565781.5710	٩		
٢	2705365.3045	565773.6693	١٠		
٣	2705375.2211	565750.6113	١١		
٤	2705393.5940	565758.5130	١٢		
٥			١٣		
٦			١٤		
٧			١٥		
٨			١٦		

بمـــــــوجب الصك لكامل الموقع

الحد	النوع	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	مواقف		٢٥,١
جنوب	مشاه	عرض ١٦ م	٢٥,١
شـرق	قطعة	رقم ٨٨	٢٠
غـرب	قطعة	رقم ٨٦	٢٠
المساحه	٥٠٢م٢		

بمـــــــوجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	النوع	وصف الحـــــد	الطـــــول/م
شمال	مواقف		٢٥,١
جنوب	مشاه	عرض ١٦ م	٢٥,١
شـرق	قطعة	رقم ٨٨	٢٠
غـرب	قطعة	رقم ٨٦	٢٠
المساحه	٥٠٢م٢		

صور من الطبيعة

مؤسسة عبدالغني بن عبدالرحمن بن عبدالله القاضي التجارية - 7005264093