




مصور جوئی



صور من الطبيعة



الشمس



رقم المساهله	تاريخها	/	/
موضوع الكورسي	كروكي ارشادي		
تاريخ انعقاد الكورسي الثاني			
اسم	سجل مدني		
اسم	سجل مدني		
تاريخه	١٤٤٦-١٠-٢٤		
بيانات المالكين	وزارة عدل		
بيانات الصوك	مصدره		

المدينة	رقم المخطط	الوحدة التخطيطية	نظام البناء
المدينة المنورة	م- ١٠١٢	بلدون	نظام البناء
الاسكن منطقة الاربعة	رقم التعميم	غير مسمى	النسبة
	٩٧		

البناء	استكشفي	الاستخدام حسب الطبيعة
المساحة	المساح / المهندسين	مدير الادارة
	الرسام	مهندس التخطيط
	المساح	مهندس البلدية
		مدير تخطيط المدينة
		مدير الخدمات
		مدير عام التخطيط العمراني
		رئيس البلدية
تخطيط المدينة / البلدية الفرعية		

شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	اسم المكتب	بيانات المكتب الهندسي
تاريخ الرفح المساحي ١٤٤٦-١٢-٥	المهندس السامح هاqqف	
	اسم المسؤول	

شعار الشركة

UTM-WGS84-ZONE 38		احداثيات الموضع حسب نظام		احداثيات الموضع	
شماليات	خطوط	شماليات	خطوط	شماليات	خطوط
	٩	565519.0399	2705372.0996	١	
	١٠	565520.0670	2705392.0732	٢	
	١١	565495.1000	2705393.3571	٣	
	١٢	565494.0729	2705373.3835	٤	
	١٣			٥	
	١٤			٦	
	١٥			٧	
	١٦			٨	

بمـــــــــــــــــ التقييمية لكامل الموقع			
الحد	النوع	وصف الحد	المستطرد
شمال	قطعة	رقم ٩٠	٢٥
جنوب	قطعة	رقم ٩٩	٢٥
ششرق	شارع	ممد صالح حداد عرض ١٥ م	٢٠
غرب	قطعة	رقم ٩٦	٢٠
المساحة			٢٥٠٠

بسمه وجوب الصك الكامل الموقع				
الحد	النوع	وصف الحصيد	الطو/ل/م	
شمال	قطعة	رقم ٩٠	٢٥	
جنوب	قطعة	رقم ٩٩	٢٥	
ششرق	شارع	مسد صالاح حداد عرض ١٥ م	٢٠	
غرب	قطعة	رقم ٩٦	٢٠	
المساحة	٢٣٥٠٠			

UTM-WGS84-ZONE 38		احداثيات الموضع حسب نظام		احداثيات الموضع	
شماليات	خطوط	شماليات	خطوط	شماليات	خطوط
	٩	565519.0399	2705372.0996	١	
	١٠	565520.0670	2705392.0732	٢	
	١١	565495.1000	2705393.3571	٣	
	١٢	565494.0729	2705373.3835	٤	
	١٣			٥	
	١٤			٦	
	١٥			٧	
	١٦			٨	

الملاحظ

رقم	بنسب المساحة	تفصيلي بند المساحة		رقم	بنسب المساحة	تفصيلي بند المساحة	
		الحالة	نعم			الحالة	نعم
١	هل المسك مطابق للبرقع المسامي	✓	✓	٨	هل يوجد غزيرة كثريا داخل خارج البرقع	✓	✓
٢	هل تم التعرف على البرقع من قبل طالب التفتيش وتوقيع الإذن صحة الاستعمال على البرقع	✓	✓	٩	هل يوجد صندوق خزانة كبريا/الصناديق/أخرى داخل أو خارج حجرة التفتيش	✓	✓
٣	هل يوجد إخطاف في رقم القفلة /المسحوق/البارك/مسلم الياسم /السم الدفينة /السمك أو اللادة عن المستكشف	✓	✓	١٠	هل تم تطبيق جميع الضمانات الصادرة من المركز في البرقع المسامي	✓	✓
٤	هل يوجد إخطاف في مساحة/الطيران /السمك من اللبنيمة	✓	✓	١١	هل يوجد سموات داخلية وخارجية بمجموعة البنيمة	✓	✓
٥	هل يوجد مزارع/مخزن/مخلفات على الاموال في المنطقة او المستكشف/الجحش/الشارو اللبنيمة ولم يقع ذكره في السمك	✓	✓	١٢	هل يوجد اسوار في الجدران/السمك أو اللادة	✓	✓
٦	هل يوجد قنابل في الاموال أو أجزاء مقتوكها هاربة	✓	✓	١٣	هل يوجد إخطاف في الجدران/السمك أو اللادة	✓	✓
٧	هل تم ذكر التفتيش المتعدد عليه في الاستعمال على استخدام القنابل	✓	✓				

××× يوجد اختلاف في ارقام القطع بالمستكشف حيث لم يتم التحديث بعد اصدار تحديث الصمك
 ××× في ٢٠٢٢ سئل عن موضوع الوجبة التنظيمية والمرسلة ما قبل طالع التنفيذ

بمـــــــــــــــــ التقييمية لكامل الموقع			
الحد	النوع	وصف الحد	المستطرد
شمال	قطعة	رقم ٩٠	٢٥
جنوب	قطعة	رقم ٩٩	٢٥
ششرق	شارع	ممد صالح حداد عرض ١٥ م	٢٠
غرب	قطعة	رقم ٩٦	٢٠
المساحة			٢٥٠٠

بسمه وجوب الصك الكامل الموقع				
الحد	النوع	وصف الحصيد	الطو/و/م	
شمال	قطعة	رقم ٩٠	٢٥	
جنوب	قطعة	رقم ٩٩	٢٥	
ششرق	شارع	مسد صالغ حداد عرض ١٥ م	٢٠	
غرب	قطعة	رقم ٩٦	٢٠	
المساحة	٢٣٥٠٠			

UTM-WGS84-ZONE 38		احداثيات الموضع حسب نظام		احداثيات الموضع	
شماليات	خطوط	شماليات	خطوط	شماليات	خطوط
	٩	565519.0399	2705372.0996	١	
	١٠	565520.0670	2705392.0732	٢	
	١١	565495.1000	2705393.3571	٣	
	١٢	565494.0729	2705373.3835	٤	
	١٣			٥	
	١٤			٦	
	١٥			٧	
	١٦			٨	