


مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



شارع عرض ۱۵،۰۰ م

غير مصفّات بالكامل

07.00



مواقف سیارات

حسابيا وحسب اطوال الصك لا يمكن تحقيق المساحة الأجمالية
بوجود اختلاف في المساحة الأجمالية بين الصك والطبيعة

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١ / ٣٠٠

إقرار

جری الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دی ار تی للاستشارات الهندسية واتضح الاتي

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع وارقاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختلطة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعية ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الرخص الأنشائية) ☐ لا
- ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي ☒ نعم ☐ لا
- ٩- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح)
- ١- طبيعة الأرض ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ ميني قائم
- ١١- مشتتات الموقع كالتالي: أرض قضاء بها جزء مسفلت
- ١٢- هل يوجد منفعة مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ١٣- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاهدائيات WGS-84-UTM38N
- ١٤- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٥- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٦- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

تاریخ الاعتماد ۱۴۴۷/۰۷/۲۵ هـ



المعظم

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٥٦	٥٦,٠٠	متطابق	شارع عرض ١٥ م	شارع عرض ١٥,٠٠ م غير مسفلت بالكامل
جنوب	٥٦	٥٦,٠٠	متطابق	مواقف سيارات	مواقف سيارات
شرق	٤٥	٤٥,٠٠	متطابق	قطعة رقم ٣	قطعة رقم ٣
غرب	٤٥	٤٥,٠٠	متطابق	قطعة رقم ١	قطعة رقم ١
المساحة	٢٢٥٠,٠٠ م	٢٢٥٢,٠٠ م	+٢,٠٠		

رقم المنطقة	شماليات	شرقيات	رقم المنطقة	شماليات	شرقيات
1	2889159.800	400382.664			
2	2889161.035	400438.650			
3	2889116.046	400439.642			
4	2889114.811	400383.656			