





— حد الصك
— حد الطبيعة

الملاحظات										
٢	بند الملاحظة		الحال	نعم	تفصيلي بند الملاحظة	٣	بند الملاحظة		الحال	نعم
	نعم	لا								
١	✓		✓		مل الميك مطابق للرفع المساحي (الاطوال والمساحة)	٨	-----		✓	
٢	✓		✓		مل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع القبار صمة الاستدلال على الموقع	٩	تم الوقوف على الموقع بنما على ارشاد المسكثف	✓		
٣	✓		✓		مل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط/ البلوك/ اسم الحي/ اسم المدينة /الميك او الفائدة من المسكثف	١٠	يوجد اختلاف في رقم القطعة الميك من المسكثف ذكر وصف القسم في المسكثف ولم يذكر في الميك	✓		
٤	✓		✓		مل يوجد اختلاف في مساحة /اطوال الميك عن الطبيعة / ذكر مساحة الميك خطأ حسابيا .	١١	-----	✓		
٥	✓		✓		مل يوجد شوارع مفتولة /شطفتا على الاصل في المخطط او المسكثف/الجغرافيا والطبيعة ولم يتم ذكره في الميك	١٢	-----	✓		
٦	✓		✓		مل يوجد تناخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	١٣	-----	✓		
٧	✓		✓		مل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار	تم ذكر الاستخدام وفقا للمسكثف				
يتمثل المكتب المسؤولة عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات										

بموجب الطبيعة لكامل الموقع
بـطول ٢٠ متر يحدهما قطعة رقم ١٠٨٨
بـطول ١٣,٢٥ متر يحدهما شارع عرض ١٥م
بـطول ٢٠ متر يحدهما قطعة رقم ١٠٩-٢
بـطول ١٣,٢٥ متر يحدهما جزئ من قطعة رقم ١٠٨٩
٢٢٦٥م

الاتجاه	بمساحة
شمال	بمساحة ٢٠ متر يحدها قطعة رقم ١٠٨٨
شرق	بمساحة ١٣,٢٥ متر يحدها شارع عرض ١٥ م
جنوب	بمساحة ٢٠ متر يحدها قطعة رقم ١٠٩٠-٢
غرب	بمساحة ١٣,٢٥ متر يحدها قطعة رقم ١٠٨٩
المساحة	٢٨٢٦٥

[illegible]