مصور جوى

صور طبيعة



الشمال



- تم الوقوف على الموقع بناءا على ارشاد طالب التنفيذ
- الموقع عبارة عن ارض زراعية
- يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات
- يوجد اختلاف فى اطوال الطبيعة عن الصك وكذلك المساحة
- لم يتم رسم الصك لان اطواله غير مطابقة للطبيعة وكذلك المساحة

حد الصك

حد الطبيعة

الاتجاه	بموجب الصك لكامل الموقع	بموجب الطبيعة لكامل الموقع
شمال	بطول ٤١٦,٤٠٤٥٥,٣٠٩٥+٤٠٧,٤٠١٣٦,٥٠٦٧,٥٠٤١٦,٦٠٩٥+٤٥,٣