نموذج كروكى مساحى

المنطقة	مكة المكرمة
المالك	
رقم الهوية	
الموضـــــوع	كروكى مساحى
الموقـــــع	جدة-الصالحية
استخدام الموقع	سكنى
رقـــم القطعـــة	٧٨/ب
رقـــم المخطط	٨٣/ج/س
رقم الصك	٣٩٣٨١٣٠٠٢٥٨٨
تاريخ الصك	

إقـــــرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا
٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا
٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا
٤- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☐ نعم ☑ لا
٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☐ نعم ☑ لا
٦ - هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☐ نعم ☑ لا
٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☑ نعم (المستكشف الجغرافى) ☐ لا
٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضى الزراعى ☐ نعم ☑ لا
٩ - الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☑ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
١٠ - طبيعة الأرض ☐ جبلية ☐ منبسطة ☑ مبنى قائم
١١- مشتملات الموقع كالتالى : فيلا دوبليكس
١٢- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM37N
١٣- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
١٤ - هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
١٥ - يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم		تاريخ الاعتماد	١٤٤٧/٠٥/٢٨هـ

D . R . T
D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معمارى تصميم داخلى اشراف ادارة مشروعات -مخططات سلامة
تخطيط-رفع مساحى- دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة- الشرائع - مركز السلام الادارى الدور الأول- مكتب رقم ٩
EMAIL : dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL - 0570426636

أبعـــــاد الأرض

الاتجاة	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحـدود بموجب الطبيعة
شمـــال	١٠,٠٠	١٠,٠٠		مطابق	قطعة رقم٧٧	جزء من القطعة رقم٧٧ الجزء ب وجزء من القطعة رقم٧٧/٢الجزء ب
جنـــوب	١٠,٠٠	١٠,٠٠		مطابق	شارع عرض ٢٥,٠٠م	شارع عرض ٢٥,٠٠م
شـــرق	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠		مطابق	العقار رقم ٤٨٨٦	متبقى القطعة رقم ٧٨
غـــرب	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠		مطابق	العقار رقم ٤٨٦٨	متبقى القطعة رقم ٧٨
المساحة	٣٠٠,٠٠م٢	٣٠٠,٠٠م٢		مطابق		

رقم القطة	شماليات	شرقيات
1	2407801.4355	523628.9940
2	2407804.9143	523638.3694
3	2407776.7881	523648.8057
4	2407773.3093	523639.4303

صورة جوية مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صور من الطبيعة توضح الموقع



القطعة غير مفروزة فى المستكشف الجغرافى
يوجد اختلاف فى الحدود بين الصك والمستكشف الجغرافى

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١ / ٣٠٠