

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريـاض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	صياح
استخدام الموقع	-
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٢٦.٦٢١٠٠٠٥٨٤
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة
تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الاداري الدور الأول - مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtakar.business@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٧,٨٠	٢٧,٨٠	مطابق	جار	جار
جنوب	٢٦,٨٠	٢٦,٨٠	مطابق	طريق زراعي عرض ٤,٦٠م	طريق زراعي عرض ٤,٦٠م
شرق	١٥,٨٠	١٥,٨٠	مطابق	جار	جار
غرب	١٥,٨٠	١٥,٨٠	مطابق	جار	جار
المساحة	٢٤٣١,٣٤ م ^٢	٢٤٣١,٣٤ م ^٢	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2722456.227	672297.942			
2	2722462.322	672325.071			
3	2722446.797	672328.033			
4	2722440.921	672301.881			
5					

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ مبنى قائم
- مشمطات الموقع كالتالي: ☒ مزرعة


- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم	دار البتكار للاستشارات الهندسية DAR ALBTKAR ENGINEERING CONSULTANTS سجل تجارة E.P.F ٥٨٨٨	تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/٠٢/١٠ هـ
-------	--	------------------------------

صور من الطبيعة توضح الموقع

صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريـاض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	صياح
استخدام الموقع	
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٢٦.٦٢٥٠٠١٣٧٢
تاريخ الصك	

D . R . T

الدور الأول - مكتب رقم ١١

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة

تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الإداري

EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٥٦,٠٠	خط متكسر بطول ٥٦,٠٠	مطابق		طريق زراعي	طريق ترابي عرض ٢,٢٠م شرقاً ٧,٩٠م غرباً
جنوب	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	مطابق		مجري السيل	ملك المنهي
شرق	٦٦,٦٠	خط متكسر بطول ٦٦,٦٠	مطابق		مجري السيل	ملك المنهي
غرب	٦٠,٠٠	خط متكسر بطول ٦٠,٠٠	مطابق		ارض المالك	ملك المنهي
المساحة	٣٧٢٥٠,٠٠م	٣٧٢٥٠,٠٠م	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2722435.212	672312.220	5	2722452.700	672369.984
2	2722438.343	672319.036	6	2722443.357	672374.990
3	2722447.331	672345.554	7	2722431.942	672377.085
4	2722454.310	672364.830	8	2722420.351	672379.299

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- ٨- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالي: ☒ مزرعة بها نخل

- ١١- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بإشراف المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم



تاريخ الاعتماد ١٤٤٦/١٢/٧ هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



طريق ترابي

ملك المنهي

ملك المنهي

ملك المنهي

رقم القطعة	شماليات	شرقيات
9	2722405.392	672380.408
10	2722394.099	672380.789
11	2722377.529	672328.344
12	2722413.635	672316.505

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريـاض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	صياح
استخدام الموقع	
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٣٦٠٦١٣...٥٣٨
تاريخ الصك	٧٦٠٦١٧...٩٢٣

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معماري - تصميم داخلي - اشراك ادارة مشروعات - مخططات سلامة
تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الاداري - الدور الأول - مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtkar.business@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد وحدود صك رقم ٣٦٠٦١٣...٥٣٨

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٣,٩٠	٢٣,٩٠	مطابق	طريق زراعي عرض ٦٠م	طريق زراعي عرض ٦٠م شرقا ٩٠٠م غربا
جنوب	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	مطابق	ارض المالك	جار
شرق	١٠,٨٤	١٠,٨٤	مطابق	ارض المالك ودار	جار
غرب	١٠,٧٠	١٠,٧٠	مطابق	جار	جار
المساحة	٢٥٢٨,٤٠ م ^٢	٢٥٢٨,٤٠ م ^٢	مطابق	أبعاد وحدود صك رقم ٧٦٠٦١٧...٩٢٣	

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٤,٤٠	٢٤,٤٠	مطابق	ارض المالك	جار
جنوب	٣٥,٧٠	خط متكسر بطول ٣٥,٧٠	مطابق	ارض المالك	جار
شرق	١٠,٨٠	١٠,٨٠	مطابق	ارض المالك	جار
غرب	٨,٠٠	٨,٠٠	مطابق	ارض المالك	جار
المساحة	١٩٥,٦٠ م ^٢	١٩٥,٦٠ م ^٢	مطابق		

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي ار تي للاستشارات الهندسية و أتضح الاتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- ٨- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالي: ☒ مزرعة بها ملاحق

- ١١- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات


الختم	تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/٠٢/١٠ هـ
-------	------------------------------

صور من الطبيعة
توضح الموقع



صورة جوية مقياس الرسم ٢٥٠٠/١

طريق زراعي



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الرياض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	صياح
استخدام الموقع	--
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٣٦٠٦١٩٠٠١٠٨١
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة

تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربية

مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الاداري الدور الأول - مكتب رقم ١١

EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL- 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	١٦٣,٩٦	متكسر بطول ١٦٣,٩٦	مطابق	مجري سيل	جار
جنوب	٩٧,٩٠	٩٧,٩٠	مطابق	طريق زراعي متفاوت العرض ٣,٣٦ م الى ٦,٥٠ م	طريق ترابي بعرض ٤,٠٠ م
شرق	٩٠,٥٠	متكسر بطول ٩٠,٥٠	مطابق	طريق زراعي متفاوت العرض ٣,٣٦ م الى ٦,٥٠ م	طريق ترابي بعرض ٤,٠٠ م
غرب	٣٦,٥٠	متكسر بطول ٣٦,٥٠	مطابق	جار	جار
المساحة	٣٦٦٢,٠٠ م ^٢	٣٦٦٢,٠٠ م ^٢	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2722329.375	672298.010	5	2722370.348	672389.413
2	2722322.426	672298.861	6	2722390.796	672386.191
3	2722311.375	672299.899	7	2722420.506	672383.888
4	2722330.867	672395.839	8	2722420.977	672379.916
13	2722349.407	672349.134	17	2722339.298	672319.485
14	2722338.692	672350.490	18	2722337.612	672313.623
15	2722337.185	672341.718	19	2722333.708	672311.006
16	2722341.969	672341.323			

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي آر تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد

(مع التوضيح)

- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- مشتملات الموقع كالتالي: مزرعة بها مباني شينكو وملاحق
- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ١٢/٤/١٤٤٦ هـ

صور من الطبيعة
توضح الموقع



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة

مقياس الرسم ١/٣٠٠

يوجد شينكو مباني مشتركة

الموقع عبارة عن جزء من مزرعة

يوجد اختلاف في عروض السكك ما بين الطبيعة والصك

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الرياض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	صياح
استخدام الموقع	-
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٣٦.٦٥٥٠٠٠٣٢٥
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معماري تصميم داخلي اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة

تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الإداري الدور الأول - مكتب رقم ١١

EMAIL - dar.alebtkar.business@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٧٣,٢٠	متكسر بطول ٧٣,٢٠	مطابق		صنع	جار
جنوب	٩٢,٠٠	متكسر بطول ٨٢,٠٠	١٠٠,٠٠ م		طريق زراعي عرض ٤,٦٠ م أرض المالك	طريق ترابي بعرض ٤,٠٠ م
شرق	٧٥,٤٠	متكسر بطول ٧٥,٤٠	مطابق		صنع	جار
غرب	١٠٣,٧٠	١٠٣,٧٠	مطابق		جار وأرض المالك	جار
المساحة	٢م ٥٦.٣,٠٠	٢م ٥٦.٣,٠٠	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2722557.898	672277.845	7	2722529.185	672344.585
2	2722544.700	672304.786	8	2722489.851	672356.844
3	2722535.350	672325.803	9	2722457.018	672366.415
4	2722531.476	672332.805	10	2722447.131	672329.310
5	2722529.872	672336.473	11	2722462.349	672325.063
6	2722529.047	672340.387	12	2722456.167	672297.959

إقرار

جري الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دي آر تي للاستشارات الهندسية و أتضح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع و إرفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☒ منبسطة ☐ مبنى قائم
- مشتتات الموقع كالتالي: ☐ مزرعة

- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- تم الرفع المساحي بإشراف المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم




تاريخ الاعتماد ١٤٤٦/١٢/٤ هـ

صور من الطبيعة توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



يوجد أعمدة انارة داخل حد الصك

الموقع عبارة عن جزء من مزرعة

يوجد اختلاف في طول الضلع الجنوبي ما بين الصك والطبيعة

يوجد اختلاف في عرض السكة الجنوبية ما بين الطبيعة والصك

تم الرفع من واقع الطبيعة


مقياس الرسم ١/٣٠٠



مقياس الرسم ١/٢٥٠٠



صور من الطبيعة
توضح الموقع



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دى ار تى للاستشارات الهندسية و ألتضح الآتى :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم ☐ لا
- ٨- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☒ مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالى: ☒ مزرعة

- ١١- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بإشراف المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم		تاريخ الاعتماد ١٠/٢/١٤٤٧ هـ
-------	--	-----------------------------

نموذج كروكى مساحى

الريـاض	المنطقة
المالك	
الموضوع	كروكى مساحى
الموقع	صـيـاح
استخدام الموقع	-
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٨٦.٦٣٦.٠١٢.٣
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم معمارى - تصميم داخلى - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة
تخطيط - رفع مساحى - دراسة الاحمال الكهربائية
مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الادارى الدور الأول - مكتب رقم ١١
EMAIL - dar.alebtkar.business@gmail.com TEL- 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	٢٥,٢٠	٢٥,٢٠	مطابق	جار	جار
جنوب	٢٠,٩٠	٢٠,٩٠	مطابق	جار	طريق ترابي عرض ٥,٢٠ م
شرق	٦٨,٦٠	٦٨,٦٠	مطابق	ارض المالك	ملك المنهى
غرب	٦٧,٥٠	٦٧,٥٠	مطابق	جار	جار
المساحة	١٥٦٤,١٠ م ^٢	١٥٦٤,١٠ م ^٢	مطابق		

رقم النقطة	شماليات	شرقيات	رقم النقطة	شماليات	شرقيات
1	2722523.522	672284.642			
2	2722456.228	672297.947			
3	2722453.360	672277.248			
4	2722518.597	672259.932			

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريـاض
المالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	صياح
استخدام الموقع	
رقم القطعة	بدون
رقم المخطط	بدون
رقم الصك	٣٦.٦٥٦.٠٠١٥٦
تاريخ الصك	

D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معماري - تصميم داخلي - اشراف ادارة مشروعات - مخططات سلامة

تخطيط - رفع مساحي - دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة - الشرايف - مركز السلام الاداري الدور الأول - مكتب رقم ١١

EMAIL - dar.alebtkar.business@gmail.com TEL - 0570426636

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	١٠,٠٠	١٠,٠٠	مطابق		طريق زراعي عرض ٣,٠٠ م	مجرى سيل
جنوب	٤,٠٠	٤,٠٠	مطابق		جار	جار
شرق	٣,٠٧٠	٣,٠٧٠	مطابق		طريق زراعي متفاوت العرض ٤,٥٠ م - ٦,٠٠ م	طريق زراعي متفاوت العرض ٤,٥٠ م - ٦,٠٠ م
غرب	١١,٨٠ + ٢٢,٠٠	١١,٨٠ + ٢٢,٠٠	مطابق		مجرى سيل متفاوت العرض ٤,٧٠ م الى ٢,٤٥ م	مجرى سيل
المساحة	١٤٤,٠٠ م ^٢	١٤٤,٠٠ م ^٢	مطابق			

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم القطعة	شماليات	شرقيات
1	2722420.799	672383.912	6		
2	2722420.973	672379.921			
3	2722442.885	672377.945			
4	2722452.327	672370.868			
5	2722451.339	672380.819			

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :


- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع و ارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (الصك) ☐ لا
- ٨- الملاحظات والاختلافات والتدخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد
- (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ مبنى قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالى: ☒ مزرعة ☐ بها ملحق ارضي
- ١١- تم الرفع بنظام ال VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الختم	دار الهندسة للاستشارات الهندسية DAR AL INSHADAT ENGINEERING CONSULTANTS E.P.T.E.S.P.A من ج.د.ع.ا	تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/٠٢/١٠ هـ
-------	--	------------------------------

صور من الطبيعة
توضح الموقع



صورة جوية مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ٣٠٠ / ١