


The image is a screenshot of a Google Earth map. The main area is a desert landscape with orange-brown terrain. A purple rectangle is drawn on the left side of the map, highlighting a specific area. To the right of the rectangle, there is a small cluster of buildings, including a large one with a black roof and a smaller one with a red roof. A road or path runs vertically through the center of the map. The top left corner has the text 'Untitled Map' and 'Write a description for your map'. The top right corner has a 'Legend' button. The bottom left corner has the 'Google Earth' logo and '© 2016 Google'. The bottom right corner has a scale bar and a north arrow.



- عند رسم الصك حسب الكروكي المرسل بالمعنة يكون الشارع الشرقي يقطع قطعة الارض ● يوجد اختلاف في الحدود الصك عن الطليعة وكذلك المساحة
-
- تم الوقوف على الموقع بنظرا على ارشاد الكروكي المرسل بالمعنة ● الموقع عبارة عن ارض فضاء
- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الزحف المساحي من حدود واطوال ومساحة وحدائبات
- موظف التحالف تمنع عن الالماضة على اقرار صحة الموقع ● حاسبيا حسب اطوال الصك ذكرت المساحة خطأ
- حد الصك**
- حد الطليعة**

بموجب الطبيعة لكامل الموقع
طول ٥٣٦,٦٦ متر يحداه ارض الغير القطعة رقم ٨- د ملك عبدالعزيز الصالح
بمطول ٥٣٦,٦٣ متر يحداه ارض فضاء
بمطول ٣٥٠ متر يحداه شارع عرض ٨٠ م
بمطول ٣٥٠ متر يحداه قطعة رقم ٨-ب ملك عبدالعزيز الصالح
٢١٨٢٨١٥,٦٣

بموجب الصك لكامل الموقع		الاتجاه
بـطول ٥٣٦,٦٦ متر يحدهما ارض الغير القطعة رقم ٨- د ملك عبدالعزيز الصالح		شمال
بـطول ٥٣٦,٦٣ متر يحدهما شارع عرض ٦م		جنوب
بـطول ٣٥٠ متر يحدهما شارع عرض ٨٠ م		شرق
بـطول ٣٥٠ متر يحدهما قطعة رقم ٨- ب ملك عبدالعزيز الصالح		غرب
٢١٨٧٨١٥,٦٣ حسانيا	٢١٨٧٨٢٧,٢٠	لمساحة

[illegible]

U		نص	الاسطة
✓			هل الصك مطابق للرفع المساحي
	✓		هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي
	✓		هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي
✓			هل تم توقيع وارفاق اقرار على صحة الموقع
✓			هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا
			هل يوجد شوارع مختزنة على الاصل في المخطط والمستكشف الجغرافي
			او الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك
	✓		هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار
الملاحظات			
عند رسم الصك حسب الكروكي المرسل بالمعممة يكون الشارع الشرقي يقطع قطعة الارض تم الوقوف على الموقع بنما على ارشاد الكروكي المرسل بالمعممة موظف التحالف تمتع عن الضياء على اقرار صحة الموقع حسابيا حسب اطوال الصك ذكرت المساحة خطأ يوجد اختلاف في الحدود الصك عن الطبيعة وكذلك المساحة			