



مصور جنوی



الطبيعة من صور




الشمال

[illegible]

شركة
أصول الهندسة
الاستشارات المعمارية
Architectural &
Interior
C.R.:4030450235

بسم الله الرحمن الرحيم		
الحد	وصف الحد	المطوّل/م
شمال	شارع عرض ١٥ م	٢٠
جنوب	قطعة رقم ٩٩٠	٢٠
شرق	قطعة رقم ٩٨٩	٣٤,٥
غرب	قطعة رقم ٩٩٣	٣٤,٥
المساحة	٢٣١٩٠ م ^٢	

- يتصل المكتب المستوفى عن صحة ما ورد في مخطوط الرنخ المساحي من حدود وأطوال ومساحة وأحاطات
- تم الرقوف على الموقع بتأيا على إرشاد المسكتف ● يوجد اختلاف في اسم النى المك عن المسكتف
- الموقع عبارة عن أرض فضاء ● الشارع الشمالى غير ملائم فى الطبيعة



البيان		ن
الامتياز مقابل الزعيم الأساسي (الأموال والمساعدة)	هـم	٥
هل تم ذكر جميع الاختلافات في الزعيم الأساسي	✓	
هل تم تطبيق جميع الصيغيات الصادرة من المركز في الزعيم الأساسي	✓	
هل تم توفير وثائق الأقرار على صحة الموقع	✓	
هل تم إيجاد دليل في الأصل أو أجزاء مشتركة خارجية	✓	
هل يوجد شواهد مكتوبة على الأصل أو المستطاع الاستكشاف الجغرافي	✓	
أو الطبيعة لم يتم ذكره في الوثائق	✓	
هل تم ذكر الزعيم المصدق عليه في الاستعمال على استخدام المكان	✓	
الاستنتاجات		
يوجد اختلاف في اسم الرعي الوثائق عن الاستكشاف		
الشاعر الضماني غير متطابق في الطبيعة		

حد الصك
حد الطبيعة

بمسوح جيب الطبيعة الكامل المرفق		
المحط	وصف المسد	المطسول/م
شمال	شارع عرض ١٥م	٢٠
جنوب	قطعة رقم ٩٩٠	٢٠
شرق	قطعة رقم ٩٨٩	٣٤,٥
غرب	قطعة رقم ٩٩٣	٣٤,٥
المساحة	٢٣٦٩,٠	

بمسوح جيب الطبيعة الكامل المرفق		
المحط	وصف المسد	المطسول/م
شمال	شارع عرض ١٥م	٢٠
جنوب	قطعة رقم ٩٩٠	٢٠
شرق	قطعة رقم ٩٨٩	٣٤,٥
غرب	قطعة رقم ٩٩٣	٣٤,٥
المساحة	٢٣٦٩,٠	