




مقياس الرسم ١/٢٥٠

صورة جوية

صور من الطبيعة



الشمال

شارع عرض ١٥,٠٠ م

١١,٠٠

١٠,٠٠٠

٩٩,٠٠

١٠,٠٠

١٤,٠٠

قطعة رقم ١٤٧٠

قطعة رقم ١٤٧١

١٠,٠٠

١٠,٠٠

١٠,٠٠

١٠,٠٠

قطعة رقم ١٤٨٢

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠

يوجد اختلاف في اسم الهي ورقم القطعة والحدود والمساحة

أقصر

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
لدى ارتي للاستشارات الهندسية وفتح الأتي:١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا٤- هل تم التوقيع ووافق القرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا٥- هل يوجد تدخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا٦- هل يوجد شوارع مختلطة على الأصل في المخطط أو المستكشف ☒ نعم ☐ لا٧- الجرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا٨- هل تم ذكر المخرج المعتمد عليه في الاستئلال على استخدام المقار ☒ نعم ☐ لا٩- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد١٠- (مع التوضيح) ☒ منبسطة ☐ جبلية ☐ منى قائم١١- طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☒ منى قائم١٢- مشتتات الموقع كالتالى: ☐ منى لورين

١٣- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٤- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة لدناه.

١٥- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٦- هذا التقرير المساحي لا يعتمد به في إثبات سلامة اجراءات التملك

١٧- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع

١٨- المساحي حدود واطوال ومساحة واحداثيات

تاريخ الاعتماد ١٤٤٧/٠٥/٢٩ هـ

المختتم



المختتم

D. R. T. ENGINEERING CONSULTANTS
مستشارين هندسيين - خدمات الاحداثيات والخرائط - مساحات
مستشارين هندسيين - خدمات الاحداثيات والخرائط - مساحات
Email: drt-engineering@outlook.com TEL: 057426656

أبعاد الأرض

الاتجاه بموجب الصك بموجب الطبيعة

شمال ١٠,٠٠ ١٠,٠٠

جنوب ١٠,٠٠ ١٠,٠٠

شرق ١٤,٥٠ ١٤,٥٠

غرب ١٤,٤٥ ١٤,٤٥

مساحة ١٤٣,٠٠ م ١٤٥,٠٠ م

الحدود بموجب الصك

شارع عرض ١٥,٠٠ م

قطعة رقم ١٨

قطعة رقم ١٤٨٢

قطعة رقم ١٤٧٠

قطعة رقم ١٤٧١

شارع عرض ١٥,٠٠ م

شارع عرض ١٥,٠٠ م

نموذج كروكي مساحي

الرياض

المسالك

الموضوع

كروكي مساحي

الرؤية

سكني

١٧

١/٣١٥

٦١٠١٠٢٠٢٤٠٥

رقسم الصك

تاريخ الصك