



بيانات المعاملة	رقم المعاملة	تاريخها / /	
	موضوع الكروكي	كروكي ارشادي	
	تاريخ اعتماد الكروكي التنظيمي		
بيانات المالكين	اسم	سجل مدني -----	
	اسم	سجل مدني	
بيانات الصكوك	٥١٥٧٠٣٠٠٢٧٨٠	مصدره	وزارة عدل
بيانات الكروكي	المدينة	مكة المكرمة	
	رقم المخطط	١-٢١-٥ب-١	
	اللوحة التنظيمية	بدون	
	نظام البناء	نظام البناء	
نظام البناء	الاستخدام	سكنى	
المساحة	المساح / المهندس		
	مدير الادارة		
تخطيط المدينة / البلدية / القرية	☐ الرسام		
	☐ المساح		
	☐ مهندس التخطيط		
	☐ مهندس البلدية		
	☐ مدير تخطيط المدينة		
	☐ مدير الخدمات		
	☐ مدير عام التخطيط العمراني		
	☐ رئيس البلدية		
بيانات المكتب الهندسي	اسم المكتب	شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية	
	المهندس المساح	عمر على ابراهيم صالح	تاريخ الرفع المساحي ١٤٤٧-١-٣
	هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩	
	اسم المسؤول	عمر على ابراهيم صالح	
	شعار الشركة		
	الختم		
احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37			
الخط	شماليات	شرقيات	الارتفاع
١	2368166.9791	589000.7386	٩
٢	2368146.4473	588978.3198	١٠
٣	2368146.7813	588973.331	١١
٤	2368174.4865	588956.748	١٢
٥	2368191.507	588986.7227	١٣
٦			١٤
٧			١٥
٨			١٦





حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات											
٢	بند الملاحظة		الحاله	نعم	لا	تفصيلي بند الملاحظة	٢	بند الملاحظة		الحاله	نعم
	نعم	لا						نعم	لا		
١	هل الصك مطابق للرفع المساحي (اطوال ومساحة)		✓			-----	٨	هل الموقع ارض فضاء		✓	
٢	هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع		✓			تم الوقوف على ارشاد المستكشف	٩	هل يوجد غرفة كعرباً داخل/خارج الموقع		✓	
٣	هل يوجد اختلاف في رقم القطعة /المخطط /البلوك / اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف		✓			يوجد اختلاف باسم الحى للصك عد المستكشف	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كعرباً/اتصالات/ اخرى داخل او خارج حدود المقار		✓	
٤	هل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا .		✓			-----	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحي		✓	
٥	هل يوجد شوارع مختزلة/شطافات على الاصل فى المخطط او المستكشف الجغرافى او الطبيعه ولم يتم ذكره فى الصك		✓			-----	١٢	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع		✓	
٦	هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا		✓			-----	١٣	هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف		✓	يوجد اختلاف فى الحدود الصك عن الطبيعه
٧	هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام المقار		✓			تم الاستدلال بموجب بالمستكشف	يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات				

بموجب الطبيعة لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٦-٧٥	٣٤,٤٧
جنوب	ممر بعرض ٣,٦م	٥+٣,٤٠
شرق	قطعة رقم ٥-٧٥	٢٨,٢٥
غرب	شارع عرض ٥م	٣٢,٢٩
المساحة	٢م ١٠٨٨,٩٩	

بموجب الصك لكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٦-٥٧	٣٤,٤٧
جنوب	ارض جبلية فضاء وتام الحد ممر بعرض ٣,٦م	٥+٣,٤٠
شرق	قطعة رقم ٥-٥٧	٢٨,٢٥
غرب	شارع عرض ٥م	٣٢,٢٩
المساحة	٢م ١٠٨٨,٩٩	

مصور جوى



صور من الطبيعة

